

Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag  
v/Odd Thomassen  
Brannmoveien 8  
9334 ØVERBYGD  
e-post: [odthomassen@live.no](mailto:odthomassen@live.no)  
Mobil: 97897277

Dato  
28. oktober 2014

Til  
Skjervøy kommune

### **Oppgradering og vedlikehold av Akkarvik veien**

#### **1. Bakgrunn**

Akkarvik veien, dvs grusveien opp i Akkarvik dalen og grusveien fra fiskebruket til Nessøra er i meget dårlig forfatning. Årsaken til dette er manglende løpende vedlikehold over tid, noe som har resultert i en meget nedslitt vei som igjen skaper trafikkale utfordringer for de veifarende. Skjervøy kommune har i høst utført «nødvendige vedlikehold» på veien ved å tette hullene med grus. Høstvedlikeholdet oppfattes som en nødløsning og hullene i veien er nå kommet tilbake.

#### **2. Tiltak på Akkarvik veien**

Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag har et styrevedtak av 15. september 2014 om å tilskrive Skjervøy kommune angående vedlikehold av Akkarvik veien.

For å få en akseptabel veistandard på Akkarvik veien, må følgende tiltak gjennomføres:

- Det må gjennomføres grøfting langs veien
- Det må byttes stikkrenner som tar unna vannet der veien i dag oversvømmes av vann
- Veien må gruses og saltes
- Nødvendig vedlikehold på veien må planlegges og utføres årlig

#### **3. Konklusjon**

Utmarkslaget ber Skjervøy kommune om å budsjettere med bevilgning til oppgradering av Akkarvik veien i 2015.

Vedlikeholdet bør planlegges gjennomført våren- sommeren 2015.

Utmarkslaget ønsker tilbakemelding fra Skjervøy kommune angående hvilke planer kommunen har for oppgradering av Akkarvik veien.

Odd Thomassen  
Leder Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag